

BMW Group - AIR: 2024-03-19 / 09:05
Autorizovaný partner BMW: 28518/01
Model: M5
Identifikační číslo vozidla: WBSJF01050BS91416
Vývojové označení: F90
Kód typu: JF01
Typ vedení: JF01

Vozidlo

BMW M5, 441kW

WBSJF01050BS91416



Vývojové označení F90
Barva singapur-grau metallic
Aktuální stupeň integrace S15A-21-11-564
Začátek záruky 4. března 2019

 Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Kulance založená na VIN

Nejsou k dispozici žádné akce.

Zvláštní informace


Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

 Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují žádná servisní řešení pro živá diagnostika.

Servisní smlouvy

| Popis | Vystavovatel | Fakturace od | Trvání | Kilometrický proběh |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| BMW Premium Selection Garantie by Real Garant (2 Years) | DE | 27.5.2022 | do 26.5.2024 | do 999999 km |

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

| Nainstalovaná mapa | Kód pro odblokování (předplatné) | Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném | Nejnovější zpoplatněná navigační mapa |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Road Map EUROPE EVO 2019-4 (Stav: 7.3.2024) | - | - | - |
| Road Map EUROPE EVO 2019-4 (Stav: 7.3.2024) | Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31.3.2025 (SWID: 01200086). | Road Map EUROPE EVO 2023-2 | - |

Detaily o vozidle

| | |
|---|---------------------------------|
| Typ vozidla | Osobní vozidlo |
| Značka | BMW |
| Model | M5 |
| Karosérie | LIM |
| Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst) | BS91416 |
| Identifikační číslo vozidla (17místné) | WBSJF01050BS91416 |
| Vývojové označení | F90 |
| Řízení | LL |
| Motor | S63M |
| Číslo motoru | 22033274 |
| Dodatečné zpracování výfukových plynů | EURO6, WLTP, BG, Pl/Ci, M, N1 I |
| Převodovka | AUT |
| Číslo převodovky | 0572099XDN |
| sériové číslo Headunit | HB2210K8469597 |
| Typ pohonu | ALLR |
| Stupeň integrace z výroby | S15A-18-11-553 |
| Datum výroby | 28.1.2019 |
| Výrobní závod | Dingolfing |
| Datum expedice | 30.1.2019 |
| Dodávající prodejce | Autohaus Sperber, Bamberg, DE |
| Provedení pro trh | EUR |
| Kód laku | B41 |
| Kód čalounění | X3SW |
| Kód typu | JF01 |
| Základní typ | JF01 |
| Typ vedení | JF01 |

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednacím proces
01DE Norma výfukových emisí EU6 RDE









Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.




































































022B BMW LK styl s dvojitým paprskem 706M
 0230 Příkladný rozsah podle EU
 0248 Vyhřívání volantu
 02PA Pojistka šroubů kola
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 0302 Zabezpečovací systém
 0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
 0319 Integrované univerzální dálkové ovládání
 0320 Odpadnutí modelový tah písma
 0322 Pohodlný přístup
 0403 Skleněná střeška elektrická
 0420 Tónované zasklení
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0453 Klimatizovaná sedadla přední
 0465 Průchozí systém
 04GQ M bezpečnostní pás
 04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
 04MA M Multifunkční sedadlo
 04NB Autom. klimatizace se 4zónovou regulací
 04U1 Ceramic application, control elements
 04WM Interi lišty alu karbon.struktura tmavé
 0548 Kilometrový tachometr
 0552 Adaptivní diodový světlomet
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AT Driving Assistant Plus
 05DN Systém parkovací asistence Plus
 0609 Navigační systém profesionální
 0650 Mechanika CD
 0654 DAB-Tuner
 0688 Harman/Kardon Surround Sound System
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AM Real-Time Traffic Information
 06AN Concierge Services
 06AP Remote Services
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06WD WLAN Hotspot
 07XP Navigační paket Connected Drive
 0801 Provedení Německo
 0851 Jazyková verze německy
 0879 Dokumentace k vozidlu německy
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TF Aktivní ochrana chodců
 L070 L070 Kapacita akumulátoru 70Ah

Verze softwaru řídicích jednotek



Historie vozidel

| Datum | Typ | Kilometrický pr... | Prodejce | Přehled |
|--------------|---|---|--|-------------|
| 07. 03. 2024 | Klíč | 30486 km | 28518 | Klíč 0 |
| |  23000 01/2025  23000 01/2025 |   -35 4.8 %  -35 4.8 %   60000 01/2027 |  23000 01/2025 | |
| 07. 03. 2024 | Servisní | 30486 km | 28518 DyCom Group, s.r.o., Karlovy Vary | Automaticky |




| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------------------|------------------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------|---|--|
| 23000 01/2025 | | | 23000 01/2025 | | 02/2024 ✓ | 02/2024 ✓ | | 60000 01/2027 | - 29. 02. 2024 Klíč | 30050 km | 28518 | Klíč 0 | |
| 23000 01/2025 | | | 23000 01/2025 | | -28 3.8 % | -28 3.8 % | | 60000 01/2027 | 23000 01/2025 | - 05. 01. 2023 Klíč | 24692 km | 28518 | Klíč 0 |
| 17000 -4 0.5 % | 17000 -4 0.5 % | 17000 -4 0.5 % | 17000 -4 0.5 % | | 02/2024 | 02/2024 | | 17000 -4 0.5 % | | - 05. 01. 2023 Servisní | 24692 km | 28518 DyCom Automatically Group, s.r.o. , Karlovy Vary | Klíč 0 |
| 17000 01/2023 ✓ | 17000 01/2023 ✓ | 17000 01/2023 ✓ | 17000 01/2023 ✓ | | 01/2024 | 01/2024 | | 17000 01/2023 ✓ | - 17. 10. 2022 Klíč | 24286 km | 28518 | Klíč 0 | |
| 18000 01/2023 | 18000 01/2023 | 18000 01/2023 | 18000 01/2023 | | 02/2024 | 02/2024 | | 18000 01/2023 | | - 13. 05. 2022 Klíč | 21283 km | 28531 | Klíč 0 |
| 22000 01/2023 | 22000 229 | 22000 229 | 22000 229 | | 02/2024 | 619 | | 23000 01/2023 | | + 31. 03. 2022 Záruka | 21237 km | 28531 | Úloha: Lišta ovládací jednotka audio / ovládací panel topení ulomený Úloha: elektronický generátor zvuku motoru (řídící jednotka) / ASD Active Sound Design rušivé zvuky |
| 23000 01/2023 | 23000 277 | 23000 277 | 23000 277 | | 02/2024 | 667 | | 23000 01/2023 | | - 24. 03. 2022 Klíč | 21237 km | 28531 | Klíč 0 |
| 23000 01/2023 | 23000 307 | 23000 307 | 23000 307 | | -53 7.3 % | -53 7.3 % | | 23000 01/2023 | | - 24. 02. 2022 Klíč | 20996 km | 07824 | Klíč 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|-----------------------------|--|
| - | 24. 02. 2022 Servisní | 20996 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH&Co. KG , Lichtenfels | Automaticky | | | |
| |     |     |     |     | | | |
| | | | | | <p>23000 23000 23000 23000</p> <p>12/2022 12/2022 12/2022 12/2022</p> | <p>23000</p> <p>12/2022</p> | |
| + | 24. 02. 2022 Oprava | 21003 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG , Lichtenfels | Úloha | | | |
| + | 24. 02. 2022 Oprava | 21003 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG , Lichtenfels | Úloha | | | |
| + | 24. 02. 2022 Záruka | 21003 km | 07824 | Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis Brzdová kapalina | | | |
| - | 18. 10. 2021 Klíč | 19935 km | 07824 | Klíč 0 | | | |
| |     |     |     |     |  | | |
| | | | | | <p>24000 24000 24000 24000</p> <p>01/2023 433 433 433</p> | <p>24000</p> <p>01/2023</p> | |
| + | 18. 10. 2021 Oprava | 19935 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG , Lichtenfels | Úloha | | | |
| - | 06. 04. 2021 Klíč | 16126 km | 07824 | Klíč 0 | | | |
| |     |     |     |     |  | | |
| | | | | | <p>29000 29000 29000 29000</p> <p>01/2023 665 665 665</p> | <p>29000</p> <p>01/2023</p> | |
| + | 06. 04. 2021 Oprava | 16126 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG , Lichtenfels | Úloha Úloha | | | |
| - | 05. 03. 2021 Klíč | 15665 km | 07824 | Klíč 0 | | | |
| |     |     |     |     |  | | |
| | | | | | <p>30000 30000 30000 30000</p> <p>01/2023 697 697 697</p> | <p>30000</p> <p>01/2023</p> | |
| + | 05. 03. 2021 Záruka | 15665 km | 07824 | Úloha: Obložení předních dveří (vč. nosiče funkčních tlačítek předních dveří) rušivé zvuky Úloha: Obložení zadních dveří (vč. nosiče funkčních tlačítek zadních dveří) rušivé zvuky | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------|---|--|
| + | 01. 03. 2021 Klíč | 15622 km | 07824 | Klíč 0 |
| + | 24. 02. 2021 Klíč | 15467 km | 07824 | Klíč 0 |
| + | 24. 02. 2021 Záruka | 15467 km | 07824 | Úloha: Nastavování sloupku řízení elektrické dočasně vypadlý |
| + | 21. 01. 2021 Klíč | 15052 km | 07824 | Klíč 0 |
| + | 21. 01. 2021 Záruka | 15052 km | 07824 | Úloha: F9x G80 G82 S58 S63 Naprogramovat řídicí jednotky (OBD - větrací ventil palivové nádrže) |
| + | 12. 01. 2021 Klíč | 14934 km | 07824 | Klíč 0 |
| - | 12. 01. 2021 Servisní | 14934 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH&Co. KG, Lichtenfels | Automaticky |



| | | | | |
|---|-----------------------|----------|---|---|
| + | 12. 01. 2021 Oprava | 14934 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG, Lichtenfels | Úloha Úloha |
| + | 12. 01. 2021 Záruka | 14934 km | 07824 | Úloha: Servis Motorový olej Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím |
| + | 15. 10. 2020 Klíč | 13338 km | 07824 | Klíč 0 |
| + | 15. 10. 2020 Oprava | 13338 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG, Lichtenfels | Úloha Úloha Úloha |
| + | 08. 04. 2020 Klíč | 11135 km | 07824 | Klíč 0 |
| + | 08. 04. 2020 Oprava | 11135 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG, Lichtenfels | Úloha Úloha |
| + | 18. 12. 2019 Klíč | 8603 km | 07824 | Klíč 0 |
| + | 09. 10. 2019 Klíč | 6331 km | 07824 | Klíč 0 |
| + | 09. 10. 2019 Oprava | 6337 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH & Co. KG, Lichtenfels | Úloha Úloha |
| + | 10. 05. 2019 Klíč | 1936 km | 07824 | Klíč 0 |
| - | 10. 05. 2019 Servisní | 1936 km | 07824 Autohaus Sperber GmbH&Co. KG, Lichtenfels | Automaticky |



| | | | | | |
|---|--------------|----------|---------|----------|---|
| + | 10. 05. 2019 | Oprava | 1936 km | 07824 | Úloha Autohaus Sperber GmbH & Co. KG , Lichtenfels |
| + | 10. 05. 2019 | Záruka | 1936 km | 07824 | Úloha: G11 G12 G14 G15 G30 F90 N63 S63 korigovat stav chladiva |
| + | 10. 05. 2019 | Záruka | 1936 km | 07824 | Úloha: Kontrola zajiždění Úloha: Servis Standardní rozsah |
| + | 28. 02. 2019 | Klíč | 6 km | 07824 | Klíč 1 |
| + | 28. 02. 2019 | Oprava | 0 km | 28531 | Úloha Autohaus Sperber GmbH & Co. KG , Bamberg |
| + | 28. 02. 2019 | Záruka | 6 km | 07824 | Úloha |
| - | 08. 02. 2019 | Servisní | 3 km | 07824 AH | Manuál Sperber GmbH&Co. KG, Lichtenfels |
| | | | | | |
| + | 04. 02. 2019 | Klíč | 3 km | 07824 | Klíč 0 |
| + | 04. 02. 2019 | Oprava | 0 km | 07824 | Úloha Autohaus Sperber GmbH & Co. KG , Lichtenfels |